

中共汕尾市委农村工作领导小组办公室

汕委农办函〔2026〕12号

关于统筹“6·30”非定向资金支持陆丰市“6·14” 强降雨灾后农业复工复产的函

市扶贫基金会：

经7月7日市农业农村局党组会议研究，并报市委农村工作领导小组同意，决定从“6·30”非定向资金中统筹安排97万元，专项用于陆丰市上述镇（街道）灾后农业复工复产、水利堤坝水毁维修、排涝设施抢修等项目。请你会按照资金管理有关规定和程序，及时做好资金拨付，切实加强资金监管，确保专款专用，提高资金使用效益。

专此函达。

附件：1. 文件呈批表

2. 中共汕尾市农业农村局党组会议纪要（第19期）

3. 各相关镇（街道）申请资金材料

4. 村级账户信息明细表

(此页无正文)

中共汕尾市委农村工作领导小组办公室

2026年7月27日



抄送：陆丰市人民政府，陆丰市农业农村局、城东街道办事处、南塘镇、博美镇、甲西镇、桥冲镇、内湖镇人民政府。

陆丰市城东街道办事处

关于申请支持城东街道农业复工复产的函

汕尾市农业农村局：

因6月13日以来连续强降水天气影响，我街道农业生产受灾情况较为严重。为尽快推动我街道农业生产复工复产，现急需采购一批物资用于支持辖区内农业行业开展复工复产工作。经初步调研摸排，我街道急需物资清单如下：

- 1、热镀锌钢管，工艺材质为热镀锌钢管，规格为长6米、管径6分、管壁厚2.0mm，需求为2000根，预估资金6万元；
- 2、松木桩，小头直径15cm，长4米，需求为500根，预估资金1万元；
- 3、高钾复合肥，需求为7吨，预估资金3万元。

陆丰市城东街道办事处

2026年6月17日





陆丰市重点受灾镇灾后农业复产需求明细表

序号	镇名	村名	需求事项	需求资金	开户名	开户行	银行账号	备注
合计								
1	城东街道	上陈村	热镀锌钢管，用于支持小棚虾养殖基地搭设棚架复工复产，工艺材质为热镀锌钢管，规格为长6米、管径6分、管壁厚2.0mm，需求为2000根	6万元	陆丰市城东街道上陈村民委员会	陆丰农商银行城东分行	80020000002998755	
			松木桩，用于加固排水渠堤坝，小头直径15cm，长4米，需求为500根	1万元				
		东埔村	高钾复合肥，用于支持种植企业及农户雨后追肥，需求为7吨	3万元	陆丰市城东街道东埔村民委员会	陆丰农商银行	80020000002998799	

陆丰市南塘镇人民政府

关于陆丰市南塘镇龙岭村、白山村、竹坑村申请水利堤坝水毁维修资金的报告

汕尾市农业农村局:

近期,受强降雨、雨水持续冲刷等天气因素影响,我镇白山村、竹坑村、龙岭村多处水利堤坝出现塌陷、崩塌、破损等水毁情况。为及时消除安全隐患、修复水利基础设施、保障农业生产有序开展,我镇立即组织人员对三个村落受损堤坝进行实地排查、核查统计。经现场勘察研判,各村堤坝损毁点位多、破损程度明显,急需开展加固、修复、清障等维修作业。因我镇财政资金薄弱,村级无集体经营性收入,难以独立承担此次水利堤坝维修工程费用,现特向贵局申请专项维修资金,用于各村水利堤坝水毁修复工作,有关受灾情况报告如下:

一、龙岭村

1.申请资金:5万元

2.受灾概况:两处崩塌堤坝(位置位置为经度:115.835916, 纬度:22.912095和经度:115.841551, 纬度:22.916323)发生崩塌。该两堤坝是龙岭五村组300多亩农田的核心灌溉防护设施,原有挡水、蓄水、排涝、灌溉功能完全失效,已无法正常使用。

3. 资金用途：用于龙岭五村两处堤坝修复工作

二、白山村

1. 申请资金：5万元

2. 受灾概况：白山村十村组大溪水利堤坝（地理位置为经度115.897500、纬度22.911667），被强降雨冲毁。损毁段长13.5米、宽16米，目前已失去基本防洪功能。

3. 资金用途：用于白山村十村组大溪水利堤坝修复工作

三、竹坑村

1. 申请资金：5万元


2. 受灾概况：竹坑村委上宅溪坝（地理坐标：22.9178° N，115.8797° E）被强降雨冲毁，溪坝（两段）损毁总长约35米、高4余米、宽10余米，其中一段坝体约20余米被冲毁，原有挡水、蓄水、排涝、灌溉功能完全失效，已无法正常使用。

3. 资金用途：用于竹坑村委上宅溪坝修复工作
特此报告。

陆丰市南塘镇人民政府

2023年7月6日





村级账户信息明细表

序号	村	开户单位全称 (村对公账户)	开户银行 (精准到支行 网点)	对公银行账号	联系人	联系电话	
1	龙岭村	陆丰市南塘镇龙岭村民委员会	陆丰农商行南塘支行	80020000003004683	郑荣涛	13267708677	
2	白山村	陆丰市南塘镇白山村民委员会	陆丰农商行南塘支行	80020000003004729	郑志勤	13825478666	
3	竹坑村	陆丰市南塘镇竹坑村民委员会	陆丰农商行南塘支行	80020000003004763	许哲菱	18219194498	

陆丰市博美镇人民政府

关于申请支持博美镇农业复工复产资金的函

汕尾市农业农村局：

自6月13日本轮强降雨开始以来，我镇测得最大雨量是830毫米，为陆丰市内最大的降雨量。由于遭遇持续性强降雨天气，引发农田内涝、沟渠冲毁、农作物受淹等灾害。我镇霞绕村等村受灾严重，农业基础设施受损。

经调研摸排，我镇急需修复的农业设施如下：

1. 博美镇赤坑村农田沟渠全长一百多米，出现局部塌陷和泥土杂草堵塞沟渠的情况，给农田沟渠排水带来极大不便。现需求为10万元帮扶资金，用于沟渠修复建设及清理堵塞沙土杂草等。

2. 博美镇霞绕村前洋建有电排站1座，用于周边约五千亩农田排洪，防止农田受浸。霞绕村该电排站目前存在设备损坏，现需要2万元维修机房设备，恢复电排的排水功能，为农业复工复产提供坚实保障。

3. 博美镇赤坑村超高村进村口沟渠护坡出现局部倒塌，农田沟渠出现泥土杂草堵塞沟渠的情况，长度约30米，给农田沟渠排水带来极大不便。现需求为5万元帮扶资金，用于护坡修复建设、清理堵塞沙土杂草以及埋设涵管等。



附件：陆丰市重点受灾镇灾后农业复产需求明细表

陆丰市博美镇人民政府

2026年6月24日





附件：陆丰市重点受灾镇灾后农业复产需求明细表

序号	镇名	村名	需求事项	需求资金	开户名	开户行	银行卡号	联系人	联系电话
合计				17 万元					
1	博美镇	赤坑村	博美镇赤坑村农田沟渠全长一百多米，出现局部塌陷和泥土杂草堵塞沟渠的情况，给农田沟渠排水带来极大不便。现需求为10 万元帮扶资金，用于沟渠修复建设及清理堵塞沙土杂草等。	10 万元	陆丰市博美镇赤坑村民委员会	陆丰市农村商业银行股份有限公司博美支行	80020000003002438	林焕文	13680985496
2	博美镇	霞绕村	博美镇霞绕村前洋建有电排站1座，用于周边约五千亩农田排洪，防止农田受浸。霞绕村该电排站目前存在设备损坏，现需要2 万元维修机房设备，恢复电排的排水功能，为农业复工复产提供坚实保障。	2 万元	陆丰市博美镇霞绕村民委员会	陆丰市农村商业银行股份有限公司博美支行	80020000003002405	林健平	19926250063

3	博美镇	赤坑村	博美镇赤坑村超高村进村口沟渠护坡出现局部倒塌，农田沟渠出现泥土杂草堵塞沟渠的情况，长度约 30 米，给农田沟渠排水带来极大不便。现需求为 5 万元帮扶资金，用于护坡修复建设、清理堵塞沙土杂草以及埋设涵管等。	5 万元	陆丰市博美镇赤坑村民委员会	陆丰市农村商业银行股份有限公司博美支行	80020000003002438	林焕文	13680985496
---	-----	-----	---	------	---------------	---------------------	-------------------	-----	-------------



甲 西 镇 人 民 政 府

甲西镇关于申请 6·14 强降雨灾后 农业复产及农业设施修复专项资金的报告

汕尾市农业农村局：

受“6·14”强降雨极端天气影响，我镇多地出现农田积水、洪涝内涝等灾害，农业受灾形势严峻，农户生产经营损失严重。灾情发生后，我镇第一时间组织镇村干部实地摸排核验灾情，逐地块、逐设施核查受损点位、损毁程度、受灾面积、经济损失，登记复核灾后复产刚需工程量及资金概算。为抢抓农时，全力做好灾后农业复产工作，稳固辖区农业生产基本盘，现将有关受灾情况报告如下：

一、客楼村

1. 申请资金：12.5 万元

2. 受灾概况：1. 全村农作物受灾面积约 3618 亩，其中粮食作物受灾 794 亩（水稻 650 亩、番薯 144 亩），果蔬受灾 2824 亩、水产养殖塘 986 亩，预估农户农业直接经济损失 4800 万元。

2. 客楼村排涝站机，海水倒灌、积水导致 4 台排涝机组全部泡水，电机、电气线路受潮损坏，配套油料、工具耗材泡水报废，机组现已全部停机无法使用，防汛排涝功能失效。预估直接经济损失 150 万元。

3. 资金用途:

(1) 农田灌溉排水渠道修复: 一是受损渠道点位位于客楼村外排洪, 渠道总长 5500 米; 其中完全坍塌损毁 30 米、侧壁开裂渗漏 100 米、淤泥杂物堵塞 90 米, 预计需投入资金 6 万元; 二是受损渠道点位位于客楼村溪仔沟, 渠道总长 1500 米; 其中完全坍塌损毁 5 米、侧壁开裂渗漏 20 米、淤泥杂物堵塞 50 米, 预计需投入资金 2 万元, 用于建材采购、机械施工、人工务工, 修复后恢复全域农田自流排灌能力。

(2) 客楼青年路农田灌溉排水闸修复: 受损水闸点位位于客楼村青年路溪边, 水闸长 4 米、高 5 米、宽 3 米; 其中完全坍塌损毁 2 个, 预计需投入资金 4.5 万元, 用于建材采购、机械施工、人工务工, 修复后恢复全域农田自流排灌能力。

二、大陂村

1. 申请资金: 12.5 万元

2. 受灾概况: 全村受灾面积 1689 亩, 其中粮食作物受灾 590 亩 (水稻 170 亩、番薯 300 亩、玉米 120 亩), 蔬菜受灾 450 亩; 水果受灾面积 650 亩 (荔枝 650 亩), 经济损失约 250 万元。猪鸡鸭鹅等畜牧受损死亡 2.5 万只 (其中受水浸泡淹死猪 3000 头, 鸡鸭鹅 2.2 万头), 经济损失 835.5 万元。水产养殖受损 800 亩, 经济损失 768 万元。

3. 资金用途: 农田灌溉泵站机电维修及灌溉排水渠道清淤疏通项目: 点位位于大陂村东门龙顶片区。一是片区灌溉泵站受

6·14 特大暴雨 2 米深水浸影响，15kW 三相异步灌溉电机及全套电控设施泡水锈蚀报废，无法抽水作业，投入 8 万元用于电机维修、电控配件采购及安装调试，恢复泵站抽水灌溉功能；二是片区 1680 米灌溉渠道受洪水冲击淤积堵塞，渠内淤泥、杂物堆积严重，通水排水功能失效，投入 4.5 万元用于渠道全线机械清淤、淤泥杂物清运、人工规整疏通作业。项目完工后可全面畅通片区排灌水系，恢复 1000 余亩农田正常灌溉及排涝能力。

本次全镇共计 2 个受灾重点村，合计申请灾后农业复产及农业设施修复专项资金 25 万元。本次申请专项资金，请市农业农村局审批后，直接拨付至各村对公账户，资金不划转至镇财政账户，镇绝不截留、挤占、挪用、调剂各村救灾复产资金。各村应设立资金使用台账，确保资金全部用于农业灾后复产，切实补齐农业设施短板，快速恢复农业产能。

特此报告。

附件：村级账户信息明细表

陆丰市甲西镇人民政府

2026 年 6 月 23 日

附件

6·14 强降雨农业复产资金直达村级账户信息明细表



序号	受灾村名称	开户单位全称 (村对公账户)	开户银行 (精准到支行网点)	对公银行账号	村级项目联系人	联系电话	备注
1	客楼村	陆丰市甲西镇客楼村民委员会	广东陆丰农村商业银行股份有限公司甲西支行	80020000003009998	林木孝	13428918111	
2	大陂村	陆丰市甲西镇大陂村民委员会	广东陆丰农村商业银行股份有限公司甲西支行	80020000003009976	林泽浩	13428245566	

桥 冲 镇 人 民 政 府

关于请求支持我镇灾后农业复产及农业 设施修复资金的请示

汕尾市农业农村局:

近期，我镇遭遇持续性强降雨极端天气，全镇农业生产遭受重大损失，辖区内农作物大面积受损，农田灌溉沟渠等农业基础设施出现不同程度损坏。为全力做好灾后农业复产工作，最大程度降低灾害造成的农业经济损失，快速修复损毁农业基础设施，及时恢复农业生产正常，保障粮食安全，经重点受灾村灾后复产工作需求，现请求支持资金 20 万元，用于我镇灾后农业复产、农业设施抢修工作。

附件: 桥冲镇重点受灾村灾后农业复产需求明细表

陆丰市桥冲镇人民政府

2026年6月18日





桥冲镇重点受灾镇灾后农业复产需求明细表

序号	镇名	村名	需求事项	需求资金	备注
1	桥冲镇	桥冲村	农业等设施修复	2.8	
2		大塘村	农业等设施修复	2.8	
3		白沙村	农业等设施修复	2.8	
4		后冲村	农业等设施修复	2.2	
5		禾潭村	农业等设施修复	2.2	
6		溪碧村	农业等设施修复	1.6	
7		东竹村	农业等设施修复	1.6	
8		湖石村	农业等设施修复	1.6	
9		石东村	农业等设施修复	1.2	
10		下塘村	农业等设施修复	1.2	
合计				20	



内湖镇人民政府

内湖镇关于申请 6·14 强降雨灾后 农业复产及农业设施修复专项资金的报告

汕尾市农业农村局：

受“6·14”强降雨极端天气影响，我镇（街道）多地出现农田积水、洪涝内涝等灾害，农业受灾形势严峻，农户生产经营损失严重。灾情发生后，我镇（街道）第一时间组织镇村干部实地摸排核验灾情，逐地块、逐设施核查受损点位、损毁程度、受灾面积、经济损失，登记复核灾后复产刚需工程量及资金概算。为抢抓农时，全力做好灾后农业复产工作，稳固辖区农业生产基本盘，现将有关受灾情况报告如下：

一、三陂村

1. 申请资金：8 万元

2. 受灾概况：全村共计受灾种养农田 1200 亩，其中粮食作物种植田 650 亩、果蔬种植田 550 亩、水产养殖塘 0 亩，预估农户农业直接经济损失 500 万元。

3. 资金用途：

（1）农田灌溉排水渠道修复：受损渠道点位位于三陂村道至红路头、湖潭田心沟渠，渠道总长 1.5 千米；其中完全坍塌损毁 300 米、侧壁开裂 300 米、淤泥杂物堵塞 1.5 千米，渠底沉降

破损 300 米，原有输水功能完全失效。预计需投入资金 7 万元，用于建材采购、机械施工、人工务工，修复后恢复全域农田自流排灌能力。

八、赤岭村

1. 申请资金：2 万元

2. 受灾概况：全村共计受灾种养农田 856 亩，其中粮食作物种植田 266 亩、番薯、黄豆等种植田 300 亩、水产养殖塘 150 亩，玉米 20 亩，花生 120 亩，受损鸡鸭鹅死亡多只损失 1200 只左右，预估农户农业直接经济损失 395 万元。公共基础设施：各村公厕地板、挡板、地面受损严重预估需要 15 万修复，村委会党群中心地板和各硬件设施受损预计 10 万元，各村组的健康体育娱乐设施受损预计修复 10 万元，共预计 35 万元。

3. 资金用途：

（1）农田灌溉排水渠道修复：受损渠道点位位于赤岭村高速路口涵洞旁，渠道护坡总长 4 米；其中完全坍塌损毁 4 米、侧壁开裂渗漏 4 米，渠底沉降破损 4 米，原有输水功能完全失效。预计需投入资金 3 万元左右，用于建材采购、机械施工、人工务工，修复后恢复全域农田自流排灌能力。另有多处沟渠需要清理清淤。另有村内 2 处小型塌方需要投入资金处理预计资金 3 万元左右。

本次全镇（街道）共计 2 个受灾重点村，合计申请灾后农业复产及农业设施修复专项资金 10 万元。本次申请专项资金，请

市农业农村局审批后，直接拨付至各村集体经济对公账户，资金不划转至镇（街道）财政账户，镇（街道）绝不截留、挤占、挪用、调剂各村救灾复产资金。各村应设立资金使用台账，确保资金全部用于农业灾后复产，切实补齐农业设施短板，快速恢复农业产能。

特此报告。

附件：村级账户信息明细表



附件

6·14强降雨农业复产资金直达村级账户信息明细表

1	三陂村	陆丰市内湖镇三陂经济联合社	广东陆丰农村商业银行股份有限公司内湖分理处	80020000022266966	郭汉龙	13729573319	
2	赤岭村	陆丰市内湖镇赤岭经济联合社	广东陆丰农村商业银行股份有限公司内湖分理处	80020000022907162	郑瑞霖	13928908099	

填报说明：1. 开户单位必须为各村股份经济合作社对公账户，禁止填报个人账户；2. 银行网点必须填写精准支行名称，保障资金拨付无误；3. 联系人固定为村分管农业两委干部，全程对接资金使用、项目验收工作。